



Limestone-Industry

9, rue Clos L'Olivier - 11610 Pennautier - Mob : 06 25 09 20 07

pascal.bouillon@limestone-industry.com

www.limestone-industry.fr

Ouverture échangeur C64 (22/05/2025)

Nous avons installé le 24/03/2025 un appareil sur l'entrée de l'échangeur C64 suite au remplacement du dernier échangeur qui n'a duré qu'un an.

Lorsque l'échangeur précédent s'est bouché, le dépôt était si dense qu'ils n'ont pas pu le nettoyer et n'ont pas eu d'autre choix que de le remplacer.

Après 2 mois de traitement, l'échangeur C64 a été ouvert pour constater son état d'encrassement, voici le message communiqué par le client lors de l'ouverture :

« Sortie eau chaude, le tartre se dépose sur les tirants qui tiennent les ailettes mais peu sur les tubes. Il est friable. »



Photo envoyée par le client le 05/03/2025

Notre client nous a contacté au début du mois de mars 2025 suite au blocage de son échangeur.

« Nous avons un **problème de tarte sur l'échangeur C64** qui refroidit la LN vers la régé. Le côté froid entre les tubes est alimenté en eau WW et **la sortie est obstruée**, voir photo :

Il faut traiter 180 m³/h d'eau à 40°C en entrée et jusqu'à 110°C en sortie. »

