



Limestone-Industry

9, rue Clos L'Olivier - 11610 Pennautier - Mob : 06 25 09 20 07

pascal.bouillon@limestone-industry.com

www.limestone-industry.fr

Curage d'une conduite traitée, lors d'un arrêt annuel



Ci-dessus est une photo d'une conduite de la station d'épuration lors de l'ouverture de l'arrêt annuel de la papeterie (photo prise à l'ouverture, sans nettoyage).

Un nettoyage simplifié



Ci-dessus, photo de **la même conduite après nettoyage au tuyau d'arrosage**. Le nettoyage a été terminé au karcher domestique (sans haute pression). Lors des derniers arrêts effectués sans traitement, **les nettoyages étaient réalisés à haute pression (pression pouvant aller jusqu'à 1000 bars)**.

Dépôt non-adhérent



Sur cette photo, prise au cours du **nettoyage au karcher domestique**, on peut voir que **le tartre n'a pas adhéré aux parois de la conduite**. Il se détache en format de plaques, sans effort supplémentaire et sans produits chimiques.

Résultat obtenu dès le premier nettoyage, en moins de 6 mois de traitement



Voici l'aspect de la conduite après ce **premier nettoyage réalisé sans haute pression, ni produits chimiques**. L'appareil Limestone a été installé en octobre, seulement quelques mois avant l'arrêt fin janvier.

Caractéristiques de l'effluent traité

Ph : 7,4

Conductivité : 2100

Th : 106 °F

